


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck)
Marque / Modèle / Année	TRAILER C534A 2002
NIV	2L9C534D521035051
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	L'acceptation de l'offre la plus élevée est assujettie à un délai de traitement. Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Un délai additionnel sera nécessaire pour les enregistrements. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
Condition	quelques endroits avec de la rouille et des retouches de peintures et une bosse en arrière
Remorque: type	Autre
Restrictions pour être apte à rouler	-
Type de plancher	-
Présence d'un bi-train	Non
État de l'unité de réfrigération	N/A
Informations de l'unité de réfrigération	-
Type d'attache	Anneau
Rampes de chargement	Non
Nombre d'essieux	4
Distance entre les essieux (pouces)	72
Largeur hors-tout (pouces)	103
Longueur de la remorque (pieds)	53
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	275 70r22.5
Nombre d'écrous (quantité)	10
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	04 2025
Capacité de charge par essieux (lbs)	-
Capacité de charge totale (lbs)	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------