


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année SUBARU WRX BASE 2015
NIV JF1VA1A6XF9832872
Odomètre
Nombre de clés 1


Déclaration Véhicule non fonctionnel(moteur défectueux)
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition Véhicule non fonctionnel(moteur défectueux) Plusieurs pièces démonter, échappement dans le véhicule, pas de batterie/ pas de odomètre écran ouvre pas
Moteur lors du démarrage Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler État du moteur lors du démarrage
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Manuelle
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Majeur	Manquant		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Rétroviseur droite	Majeur	Manquant		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.