


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER PALOMINO 189BHS 2022
NIV	4X4TPAU12NN058102
Odomètre	
Nombre de clés	4

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils. Aucun test d'humidité n'a été effectué.
Condition	Bien, cap auvent manquant, hivernisation faite.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	22.11
Poids (lbs)	3849
Nombre d'extensions	1
Batteries	1
Bonbonnes propane	1
Hivernisé	Oui, par l'ancien propriétaire
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Auvent	Majeur	Manquant, Besoin d'un remplacement	cap d'auvent manquant	

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.