


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Roulotte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KEYSTONE PASSPORT 175BH 2017
<b>NIV</b>	4YDT17514HT411705
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
<b>Condition</b>	Collant avant à remplacer/ auvent fermé croche
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Grosseur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Grandeur (Pieds)</b>	21.3
<b>Poids (lbs)</b>	3160
<b>Nombre d'extensions</b>	0
<b>Batteries</b>	1
<b>Bonbonnes propane</b>	2
<b>Hivernisé</b>	Oui, par l'ancien propriétaire
<b>Options</b>	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Fil de branchement

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Auvent	Modéré	Autre	Ferme croche	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Mineur	Autre	Collant à remplacer	

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.