



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	INNOVATIVE NITRO SC 6X12 TA 2024
NIV	7PPZ1EB29R1005183
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	jack avant à remplacer, quelques petites bosses et grafignes, sinon bonne condition générale.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	Inconnu
Type d'attache	Boule
Grosueur de l'attache	-
Rampes de chargement	-
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	-
Longueur hors-tout (pouces)	-
Hauteur intérieure (pouces)	-
Largeur intérieure (pouces)	-
Longueur intérieure (pouces)	-
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	-
Capacité de charge par essieux (lbs)	-
Capacité de charge totale (lbs)	-
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	-
Nombre d'écrous (quantité)	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Béquille	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Panneau avant gauche	Mineur	Bosse(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.