

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	TOYOTA COROLLA XSE 2020
NIV	5YFB4RBE1LP022349
Odomètre	100871 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Témoin allumé dans le tableau de bordé Témoin lumineux allumé parking brake
Condition	Bumper avant accidenter à remplacer, bumper arrière bosser et égratigné majeur, témoin lumineux allumé parking brake, aile avant droite bosser majeur, porte avant droite Eclat peinture et égratigné modérer, hood bosser et éclats peintures majeure, toit bosser Eclat peinture modérer, le volant usé
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Jupes
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Rétroviseur gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Toît	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Jupe gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Éclat de peinture		
Aile arrière droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Bosse(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.