

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Bateau
Marque / Modèle / Année	PRINCECRAFT RESORTER 160DL SC 2020
NIV	QJT77055A020
Odomètre	
Nombre de clés	2
Accessoires	MOTEUR: 1C595497 MERCURY 40HP 2020 REMORQUE: 2REAS7A9L2134224 REMEQ 6808030 2020

Déclaration	Le transfert du titre de propriété du bateau auprès de Transport Canada devra être fait par l'acheteur Aucune vérification n'a été faite au niveau des appareils intérieur du bateau Le moteur a été démarré par Entrepex (voir vidéo)
Condition	Pas de pare brise, pas de batterie, petite égratignures en arrière, aile droite cassée
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Bateau : longueur (pieds)	-
Bateau : équipement inclus	Sonar, Toile
Moteur : disposition	Simple
Moteur : carburant	Essence
Moteur : type	Hors-bord
Moteur : marque	Mercury
Moteur : modèle	-
Moteur : année	-
Moteur : puissance (HP)	40
Moteur : hivernisation	Inconnu
Moteur : fonctionnel?	Fonctionnel
Remorque : incluse?	Incluse
Grosueur de l'attache	2"
Remorque : nombre d'essieux	-
Remorque : marque	-
Remorque : modèle	-
Remorque : année	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



VISUEL
NON DISPONIBLE

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------