


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Motocyclette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CAN-AM RYKER 900 SPORT 2024
<b>NIV</b>	3JB2JEG4XRJ000159
<b>Odomètre</b>	11302 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Condition</b>	Compartiment avant plastique fissuré, quelques égratignures carrosserie mineurs, boost chaque démarrage
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	900
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Options</b>	Démarreur électrique

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Majeur	Bris		
Aile avant	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau latéral gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Réservoir à carburant	Mineur	Égratignure(s)		