

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Bateau
Marque / Modèle / Année	SEADOO SPARK TRIXX 2UP 2023
NIV	YDVB2002F323
Odomètre	83 hr
Nombre de clés	1

Condition	Quelques égratignures sur la carrosserie, siège taché
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Bateau : longueur (pieds)	-
Bateau : équipement inclus	Batteries
Moteur : disposition	Simple
Moteur : carburant	Essence
Moteur : type	Turbines
Moteur : marque	-
Moteur : modèle	-
Moteur : année	-
Moteur : puissance (HP)	-
Moteur : hivernisation	Inconnu
Moteur : fonctionnel?	Fonctionnel
Remorque : incluse?	Non-incluse
Grosseur de l'attache	-
Remorque : nombre d'essieux	-
Remorque : marque	-
Remorque : modèle	-
Remorque : année	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------