



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER PUMA ULTRA LITE 16BHX 2022
NIV	5ZT2PUEC5N4014991
Odomètre	
Nombre de clés	1

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
Condition	couette de fils coupée, les jacks arrières tiennent avec des élastiques.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	21
Poids (lbs)	3122
Nombre d'extensions	1
Batteries	1
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Stabilisateurs arrières	Majeur	Défectuosité		
Attelage	Modéré	Bris		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.