


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	MERCEDES-BENZ SPRINTER 2500 2022
NIV	W1Y4DCHYXNP466045
Odomètre	50516 km
Nombre de clés	1


Condition	quelques égratignures, petite bosse sur le capot et en arrière coté gauche, lumière arrière gauche brisée
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Diesel
Portes	3 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Propulsion (RWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Attache-remorque
Pneus	4 saisons
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Calandre	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Hayon	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		