


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Caravane à sellette
Marque / Modèle / Année	DUTCHMEN ATLAS 2942BHF 2022
NIV	4YDFASP24NM960493
Odomètre	
Nombre de clés	1

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Aucun test d'humidité n'a été effectué. Délaminage sur le coté gauche sous toute réserve(voir photo)
Condition	il y a un couvert de cassé pour tenir le tuyau de vidange des eaux usées. Semble délamné coté gauche (voir photo)
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grandeur (Pieds)	33.8
Poids (lbs)	8596
Nombre d'extensions	2
Batteries	1
Bonbonnes propane	2
Hivernisé	Oui, par l'ancien propriétaire
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur section gauche - côté gauche	Mineur	Autre	Semble délamинé	

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Pour des raisons de sécurité, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex.

Aucune vérification au niveau des appareils, du système électrique et de freinage n'ont été effectuées.