


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Motocyclette
Marque / Modèle / Année HONDA GOLD WING GL1800B 2021
NIV JH2SC7964MK300061
Odomètre 49038 km
Nombre de clés 1

Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Idle moteur élevé.
Condition BOOST/Banc déchiré/ plusieurs égratignures sur les valise majeur/ deux
plastique protecteur de moteur cassé/devant éclat de peinture
mineur/poignée gauche égratigné /Plusieurs témoins allumés dans le
tableau de bord/Idle moteur élevé.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur (cylindré en cc) 1800
Transmission Manuelle
Options Radio, GPS, Pare-brise, Valises, Démarreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Siège	Mineur		déchiré	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignée droite	Mineur	Égratignure(s)		