



Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Roulotte
Marque / Modèle / Année HEARTLAND PIONEER RE275 2019
NIV 5SFPB3220KE410759
Odomètre
Nombre de clés 2

Déclaration Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
Aucune mesure d'humidité n'a été prise
Condition Auvent défectueux/manque 2x panneaux intérieur/pas de lavabo pour la cuisine extérieure/Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils/Aucune mesure d'humidité n'a été prise/bosses extérieur/contour d'aile manquant.
Restrictions pour être apte à rouler -
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Grandeur (Pieds) 30
Poids (lbs) 6416
Nombre d'extensions 1
Batteries Aucune
Bonbonnes propane Aucune
Hivernisé Oui
Options Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Auvent	Majeur	Défectuosité, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Garde-Boue	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.