

<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Bateau
<b>Marque / Modèle / Année</b>	SEA DOO SPARK TRIXX 2UP 2023
<b>NIV</b>	YDVB4578F323
<b>Odomètre</b>	69 hr
<b>Nombre de clés</b>	1
<b>Accessoires</b>	Remorque MNS15 2023 - numéro de série: 2REA2S8A7P2149454

<b>Déclaration</b>	Le transfert du titre de propriété devra être fait par l'acheteur Aucune vérification du système électrique et de freinage sur la remorque
<b>Condition</b>	Bien
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Bateau : longueur (pieds)</b>	-
<b>Bateau : équipement inclus</b>	Toile, Batteries
<b>Moteur : disposition</b>	Simple
<b>Moteur : carburant</b>	Essence
<b>Moteur : type</b>	Turbines
<b>Moteur : marque</b>	-
<b>Moteur : modèle</b>	-
<b>Moteur : année</b>	-
<b>Moteur : puissance (HP)</b>	-
<b>Moteur : hivernisation</b>	Inconnu
<b>Moteur : fonctionnel?</b>	Fonctionnel
<b>Remorque : incluse?</b>	Incluse
<b>Grosseur de l'attache</b>	2"
<b>Remorque : nombre d'essieux</b>	-
<b>Remorque : marque</b>	-
<b>Remorque : modèle</b>	-
<b>Remorque : année</b>	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



**VISUEL  
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------