

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	POLARIS SPORTSMAN XP 1000 ULTIMATE TRAIL EPS 2023
NIV	4XASXZ957PB209460
Odomètre	5382 km
Nombre de clés	1

Condition	Carrosserie plastique égratignures mineurs, Bumper avant rouillé majeur, Bumper arrière égratigné et rouillé majeur, muffler rouillé, rétroviseur gauche manquant, pare brise égratigné mineur, accoudoir pour pied passager frame rouillé et égratignés, guidon rouillé
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindrée en cc)	1000
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4, Diff-Lock
Options	Pare-brise, Poignées chauffantes, Pouce chauffant, Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Marches-pied passager, Coffre de rangement, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Pare-brise	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		 
Banc passager et/ou coffre	Modéré	Égratignure(s)		 
Carrosserie arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)	bumper arrière	 
Silencieux	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		 
Console	Majeur	Autre, Rouille, Égratignure(s)	guidons rouiller et égratigner	 