


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Caravane à sellette
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER SABRE 27RLT 2018
NIV	4X4FSRC21J3012531
Odomètre	
Nombre de clés	1

Déclaration	Aucune prise de mesure d'humidité n'a été effectuée Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
Condition	cuir divan a remplacer/ une chaise tissu a remplacer/ quelques graignes extérieures.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grandeur (Pieds)	-
Poids (lbs)	-
Nombre d'extensions	3
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Oui, par l'ancien propriétaire
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro- onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Jack électrique aux 4 coins, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - section du haut	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière- côté gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Section arrière - côté droite	Majeur	Besoin d'un remplacement, Autre	tour aile	

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Pour des raisons de sécurité, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex.

Aucune vérification au niveau des appareils, du système électrique et de freinage n'ont été effectuées.