


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	TRIUMPH TA102X24-10K 2024
NIV	2TZTED223RT008775
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage Dompeur non fonctionnel
Condition	Dompeur non fonctionnel/collants réflecteur à remplacer
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Plateforme
État du dompeur	Non-fonctionnel
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	09/2026
Largeur hors-tout (pouces)	101
Longueur hors-tout (pouces)	364
Hauteur intérieure (pouces)	0
Largeur intérieure (pouces)	101
Longueur intérieure (pouces)	280
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	10000lb
Capacité de charge totale (lbs)	20000lb
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	235/75r17.5
Nombre d'écrous (quantité)	8

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.