









Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	HAULMARK TSV714T2 2022
NIV	7K81E1426NP000812
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	Plusieurs bosses et égratignures sur l'ensemble du véhicule; Bonne condition générale
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	78
Longueur hors-tout (pouces)	197
Hauteur intérieure (pouces)	79pouces
Largeur intérieure (pouces)	80pouces
Longueur intérieure (pouces)	184
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	3500lb
Capacité de charge totale (lbs)	7000lb
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	St/205r15
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Mineur	Rouille		
Panneau devant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Contour de l'aile gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau milieu droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Contour de l'aile droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte latérale	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.