

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	TOYOTA RAV4 LE 2020
NIV	2T3B1RFV5LW095815
Odomètre	81467 km
Nombre de clés	2

Condition	quelques égratignures et éclats de peinture, pare-brise craqué, bon état général.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

--	--	--	--	--

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		<input checked="" type="checkbox"/>
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Aile avant droite	Mineur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/>

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.