

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Côte-à-côte
Marque / Modèle / Année	CF MOTO UFORCE 600 EPS 2022
NIV	LCELDUZ97N6006019
Odomètre	7531 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Problème de transmission Moteur claque bruyant(voir vidéo)
Condition	Problème de transmission/ Moteur claque bruyant(voir vidéo) /powersteering intermittent/ Bascule arrière quelques égratignures et tache majeur. Bascule arrière manquant et collant a remplacer/ Toit fait en tole/ manquant pare brise avant des marque visible égratignures et rouille
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, mais a une défaillance
Restrictions pour être apte à rouler	État du moteur lors du démarrage
Moteur (cylindré en cc)	600
Transmission	Automatique
Carburant	Essence
Entraînement	2x4, 4x4, Diff-Lock
Options	Direction assistée électrique, Banc passager, Toit

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------