





Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER WILDWOOD GRAND LODGE 42FLDL 2022
NIV	4X4TWD823NM061748
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
Condition	pas de clé, feu arrière droit cassé, auvent tient avec des tie wraps, couvert de la toilette cassé, infiltration d'eau (plancher/tapis endommagés), un trou au plafond dans le devant. Beaucoup de crottes de souris et coccinelles à l'intérieur. Porte de la douche extérieure craquée.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	41.7 pieds
Poids (lbs)	12209
Nombre d'extensions	3
Batteries	1
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Auvent	Majeur	Bris		
Lumières arrières	Majeur	Bris		
Rangement - côté gauche	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté gauche	Mineur	Égratignure(s), Taches		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.