


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	CAN-AM RYKER SPORT 900 2023
NIV	3JB2JEG45PJ002513
Odomètre	2806 km
Nombre de clés	1

Condition	banc décollé
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	-
Transmission	Automatique
Options	Démarreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Siège	Modéré	Autre		