


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	KIA SPORTAGE LX 2018
NIV	KNDPMCAC5J7389014
Odomètre	114698 km
Nombre de clés	1


Déclaration	différentiel arrière à remplacer mais, le véhicule avance et recule
Condition	différentiel arrière à remplacer mais, le véhicule avance et recule/ colle chaude sur le tableau de bord, dommages à la carrosserie(voir rapport de dommages)
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Autre, Égratignure(s)	Colle	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.