


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	HISUN STRYKER 750 SE 2026
NIV	LWGMDWZX8TA000030
Odomètre	14 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition	Gratte avant égratigner et un peu rouille, pare-chocs avant égratigner, sinon reste a-1
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	750
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4, Diff-Lock
Options	Pare-brise, Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Marches-pied passager, Toit, Coffre de rangement, Portes, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière, Cabine fermée

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Chassis avant	Majeur	Rouille, Égratignure(s)	la gratte égratigner et rouiller	