


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	CAN-AM SPYDER RS-S SE5 2012
NIV	2BXJANA19CV000828
Odomètre	
Nombre de clés	2

Déclaration	écran non fonctionnel, odomètre inconnu
Condition	écran non fonctionnel, odomètre inconnu, moteur barbotte au démarrage, siège déchirer, carrosserie égratigné, quelques endroits le plastique usé par le soleil
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	998
Transmission	Semi-automatique
Options	Pare-brise, Démarreur électrique


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Siège	Majeur	Usure excessive, Autre	siège déchirer	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant	Majeur	Égratignure(s)		 
Rétroviseur gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Pare-brise	Modéré	Égratignure(s)		
Carrosserie	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)		
Poignée droite	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)		
Réservoir à carburant	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral droite	Majeur	Usure excessive, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Échappement côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		