

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Bateau
Marque / Modèle / Année	SEA-DOO SPARK TRIXX 2UP HO IBR 2020
NIV	YDV64131D020
Odomètre	43 hr
Nombre de clés	1
Accessoires	Remorque Maxi-Roule jet 1500 7 2020 : 2MXBA3A23LD094119

Déclaration	Pas de batterie Le transfert du titre de propriété du bateau auprès de Transport Canada devra être fait par l'acheteur Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Pas de batterie, sea-doo a de la moisissure, besoin lavage à l'acide, poignée droite endommagée, quelques égratignures sur les plastiques, lumière arrière droite de la remorque est à remplacer.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Bateau : longueur (pieds)	-
Bateau : équipement inclus	Toile
Moteur : disposition	Simple
Moteur : carburant	Essence
Moteur : type	Turbines
Moteur : marque	-
Moteur : modèle	-
Moteur : année	-
Moteur : puissance (HP)	-
Moteur : hivernisation	Inconnu
Moteur : fonctionnel?	Fonctionnel
Remorque : incluse?	Incluse
Grosueur de l'attache	2"
Remorque : nombre d'essieux	-
Remorque : marque	-
Remorque : modèle	-
Remorque : année	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



VISUEL
NON DISPONIBLE

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------