











Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	SEED CARGO SC6X12TA2 2024
NIV	7PKBE1222R1001691
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	intérieure taché; Plusieurs bosses et égratignures sur l'ensemble du véhicule
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	90 pouces
Longueur hors-tout (pouces)	198 pouces
Hauteur intérieure (pouces)	71 pouces
Largeur intérieure (pouces)	68 pouces
Longueur intérieure (pouces)	160 pouces
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	3500LB
Capacité de charge totale (lbs)	7000LB
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	st205/75R15
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		 
Pneu avant droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte latérale	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau milieu droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		 
Pneu avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte arrière droite	Majeur	Autre	manquant un fils, feuille du plancher a remplacer	

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.