




<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Motoneige
<b>Marque / Modèle / Année</b>	SKI-DOO FREERIDE 850 E-TEC 154 (REV-G4) R 2.5 STD 2022
<b>NIV</b>	2BPSVCND6NV000029
<b>Odomètre</b>	540 mi
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Odomètre en miles Moteur fonctionnel mais drôle de son(voir vidéo)
<b>Condition</b>	Moteur fonctionnel mais drôle de son(voir vidéo), triangle de suspension ski avant droit cassé, plusieurs égratignures, manque des plastiques, état très moyen
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Fonctionnel, mais a une défaillance
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	850
<b>Moteur (combustion)</b>	2 temps
<b>Longueur du pont (pouces)</b>	-
<b>Options</b>	-

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Suspension avant gauche	Majeur	Bris		
Châssis	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-brise	Majeur	Bris		