




Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	KEYSTONE HIDEOUT 29DSF 2021
NIV	4YDT29D28M7251818
Odomètre	
Nombre de clés	2

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Patte avant à remplacer
Condition	Coin avant droit égratignures et bosse majeur. Patte avant à remplacer, bonne condition générale.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	33' 11'
Poids (lbs)	7162
Nombre d'extensions	1
Batteries	1
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Oui, par l'ancien propriétaire
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro- onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Jack électrique aux 4 coins, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)	coin en métal	
Attelage	Majeur	Besoin d'un remplacement, Autre	Patte	

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.