



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	POLAR SPORTSMAN TOURING XP 1000 RUSTY MAROON 2019
NIV	4XASYE958KB669659
Odomètre	3019 km
Nombre de clés	2

Condition	Bien
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	1000
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4
Options	Poignées chauffantes, Pouce chauffant, Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Marches-pied passager, Coffre de rangement, Pare-chocs avant




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)	pare choc seulement majeur il est bossé	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Chassis avant	Mineur	Égratignure(s)		
Treuil	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		
Console	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Marchepied gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Banc passager et/ou coffre	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Silencieux	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		