



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER SHASTA OASIS 269 BHS 2021
NIV	5ZT2SSRB2ME017182
Odomètre	
Nombre de clés	0

Condition	Pas de fils. pas de clé/ pas de batterie . manquant bouteille propane, manquant matelas bunk bed
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	-
Poids (lbs)	-
Nombre d'extensions	1
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	1
Hivernisé	Oui, par l'ancien propriétaire
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Jack électrique pôle avant

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte principale	Majeur	Autre	serrure	

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.