



<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Motocyclette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	INDIAN ROADMASTER LIMITED 116 2021
<b>NIV</b>	56KTKABBXM3398862
<b>Odomètre</b>	15801 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Besoin d'un survoltage en permanence Témoin allumé dans le tableau de bord Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	quelques égratignures et éclats de peinture, batterie à remplacer
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	1890 cc
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Options</b>	Radio, GPS, Pare-brise, Poignées chauffantes, Valises, Démarreur électrique

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		