

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Bateau
Marque / Modèle / Année	ARMADA ECO LX-168 2021
NIV	YHS51290C021
Odomètre	
Nombre de clés	1
Accessoires	moteur Suzuki 50HP NIV 04003F-140985 et remorque NIV: 2REA2S8A5M2137878

Déclaration	Le transfert du titre de propriété du bateau auprès de Transport Canada devra être fait par l'acheteur Le moteur n'a pas été démarré par Entrepex
Condition	Pas de tank a gaz, toile transport déchiré/, banc chauffeur déchiré, banc arrière besoin de réparation, contour du bateau plusieurs égratignures majeur, pas de batterie, pare brise cassé, Tapis de remorque a remplacer, bas de moteur et hélice endommagé,
Moteur lors du démarrage	-
Restrictions pour être apte à rouler	-
Bateau : longueur (pieds)	-
Bateau : équipement inclus	Toile
Moteur : disposition	Simple
Moteur : carburant	Essence
Moteur : type	Hors-bord
Moteur : marque	-
Moteur : modèle	-
Moteur : année	-
Moteur : puissance (HP)	-
Moteur : hivernisation	Inconnu
Moteur : fonctionnel?	Inconnu
Remorque : incluse?	Incluse
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Remorque : nombre d'essieux	-
Remorque : marque	-
Remorque : modèle	-
Remorque : année	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------