





Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	VOLKSWAGEN TIGUAN 4MOTION HIGHLINE 2017
NIV	WVGLV7AX1HK036004
Odomètre	95345 km
Nombre de clés	1





Déclaration	Véhicule ne démarre pas, remorquage nécessaire. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	véhicule ne démarre pas, remorquage nécessaire.
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	Autre
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Panoramique
Intérieur	Cuir
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.