




<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	VTT
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KAWASAKI KVF750G BRUTE FORCE EPS 2023
<b>NIV</b>	JKAVFDG10PB522761
<b>Odomètre</b>	4045 km
<b>Nombre de clés</b>	1




<b>Déclaration</b>	problème d'embrayage/transmission, il semble toujours rester sur le 4x4.
<b>Condition</b>	Carrosserie égratigné et usé la couleur par le soleil, muffler rouillé, rétroviseur droit et gauche manquant, problème embrayage, le2wd et le 4wd ne change pas un à l'autre il reste sur le 4wd, écran égratigné,
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindrée en cc)</b>	750
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	2x4, 4x4, Diff-Lock
<b>Options</b>	Poignées chauffantes, Direction assistée électrique, Treuil

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Silencieux	Majeur	Rouille		
Carrosserie avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Console	Modéré	Autre, Égratignure(s)	rétroviseurs droite et gauche manquants et écran égratigné	