

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HONDA PILOT EX-L 2020
NIV 5FNYP6H77LB504525
Odomètre 204195 km
Nombre de clés 1

Déclaration Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition Pare-brise craqué, sièges tachés et plancher, les 2 pare soleils sont brisés et côté passager manquant, carrosserie égratigné/éclat peinture et rouiller, pneu avant été et pneu arrière hiver, forte odeur nourriture et tâches aussi, les 2 gardes-boues avant sont brisés.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Volant, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit Ouvrant

Intérieur Cuir, 7 passagers


Extérieur Aileron, Vitres teintées



Pneus Été, Mags

Climatisation Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussieres de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Autre	poussieres de freins	
Arrière	Majeur	Rouille		
Pare-chocs arrière	Majeur	Autre, Égratignure(s)	poussieres de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Autre, Égratignure(s)	poussieres de freins	
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Autre, Égratignure(s)	la poignee egratigner majeur et poussieres de freins porte	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		
Grille avant	Majeur	Usure excessive, Autre, Éclat de peinture	le signe HONDA user	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.