


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	POLARIS SPORTSMAN 850 XP PREMIUM 2020
NIV	4XASXZ852LB315407
Odomètre	4008 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Carrosserie égratigné, pneu arrière gauche dégonfle, muffler rouillé, rétroviseur gauche manquant
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	850
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4, Diff-Lock
Options	Protège-mains, Direction assistée électrique, Treuil, Marches-pied passager, Coffre de rangement, Pare-chocs arrière



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu arrière droite	Mineur	Autre	pneu degonfle	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Silencieux	Majeur	Rouille		
Carrosserie avant	Mineur	Égratignure(s)		
Console	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie arrière	Majeur	Autre, Égratignure(s)	pare chocs	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Banc passager et/ou coffre	Majeur	Égratignure(s)	frame metal de chaque cote egratigner	
Carrosserie côté droite	Modéré	Égratignure(s)		