



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	GATOR MADE GM-16LBOY-UN-7K-NOIR 2024
NIV	4Z1CB1626RS003893
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Bonne condition générale, Aucune vérification du système électrique et de freinage. Trace de rouille sur le frame
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Plateforme
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	101
Longueur hors-tout (pouces)	228
Hauteur intérieure (pouces)	0
Largeur intérieure (pouces)	83
Longueur intérieure (pouces)	183
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	3500lb
Capacité de charge totale (lbs)	7000lb
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	ST205/75R15
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Modéré	Rouille		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.