ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	FORD FUSION ENERGI SEL 2019
NIV	3FA6P0PU0KR144252
Odomètre	62608 km
Nombre de clés	2

Condition	Prise dans valise
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Hybride
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Vitres, Sièges, Portes
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Mineur	Bosse(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu avant droit	Ok		4/32	
Pneu arrière droit	Ok		9/32	
Pneu arrière gauche	Ok		9/32	
Pneu avant gauche	Ok		4/32	
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com