ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI TUCSON PREMIUM AWD 2017
NIV	KM8J3CA43HU525570
Odomètre	95376 km
Nombre de clés	1

Condition	quelques égratignures et éclats de peinture, porte et contour d'aile arrière gauche endommagée, bon état général
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Jante arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com