ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	CHEVROLET SILVERADO 3500HD WORK TRUCK 2018
NIV	1GC4KYCY3JF282693
Odomètre	349011 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Le moteur a été modifié ou reprogrammé sous toute réserve
Condition	Le moteur a été modifié ou reprogrammé sous toute réserve, boostage chaque démarrage, siège conducteur déchiré, poils animaux, intérieur tâché, plusieurs bosses et grafignes.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Diesel
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Rapport de dommages



4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Calendre	Majeur	Éclat de peinture		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour haut de porte gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		 

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour haut de porte droit	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Majeur	Égratignure(s)		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com