ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	NISSAN PATHFINDER 2015
NIV	5N1AR2MM9FC605141
Odomètre	249325 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	intérieur tacher peinture partout et sales, valise ouvre pas, vitre électrique porte conducteur ne fonctionne pas,les 2 pneus arrières dégonflés, siège conducteur déchirer, 4 rims très rouiller
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Cuir, 7 passagers
Extérieur	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Rapport de dommages



4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-brise	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Aile gauche arrière	Majeur	Éclat de peinture		
Hayon	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	plastique couper a main	
Aile droite arrière	Modéré	Éclat de peinture		
Porte arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture		
Aile droite avant	Majeur	Bosse(s)		
Jante avant droite	Majeur	Rouille		
Rim arrière droite	Majeur	Rouille		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante avant gauche	Majeur	Rouille		
Rim arrière gauche	Majeur	Rouille		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com