

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Bateau
Marque / Modèle / Année	SEADOO SPARK TRIXX 900 2UP 2020
NIV	YDV43835B020
Odomètre	55 hr
Nombre de clés	1
Accessoires	Remorque Maxi-Roule, Jetmaster, année 2022, numéro de série 2MXBA3A28ND099366 (tous ensemble)

Déclaration	Moteur démarré par Entrepex, non hivernisé. Aucune vérification n'a été faite au niveau des appareils intérieur du bateau Le transfert du titre de propriété devra être fait par l'acheteur
Condition	Siège taché, carrosserie plastique égratignée, remorque lumière arrière droite brisée, chaîne début rouille (VOIR PHOTOS)
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Bateau : longueur (pieds)	-
Bateau : équipement inclus	Batteries
Moteur : disposition	Simple
Moteur : carburant	Essence
Moteur : type	Turbines
Moteur : marque	-
Moteur : modèle	-
Moteur : année	-
Moteur : puissance (HP)	-
Moteur : hivernisation	Non
Moteur : fonctionnel?	Fonctionnel
Remorque : incluse?	Incluse
Grosseur de l'attache	2"
Remorque : nombre d'essieux	-
Remorque : marque	-
Remorque : modèle	-
Remorque : année	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------