

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Autre
Marque / Modèle / Année	AUTO-RÉCUREUSE À PLANCHER (4X)
NIV	LPTB03328-00152
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée. Aucune offre ne sera acceptée avant l'assemblée des créanciers qui aura lieu le 9 décembre. État de fonctionnement inconnu.
Condition	3 machines T290 et 1 machine CS16 État de fonctionnement inconnu, un morceau de cassé, quelques égratignures sur les machines.
Moteur lors du démarrage	Inconnu
Restrictions pour être apte à rouler	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------