

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Bateau
Marque / Modèle / Année	SEA DOO EXPLORER PRO 170 2024
NIV	YDV42708L324
Odomètre	1382 km
Nombre de clés	1
Accessoires	REMEQ MSN1500G1 2REA2S8A7N2149189 Gps Garmin

Déclaration	Le transfert du titre de propriété du bateau auprès de Transport Canada devra être fait par l'acheteur Aucune vérification n'a été faite au niveau des appareils intérieur du bateau Le moteur n'a pas été démarré.
Condition	le fil blanc est cassé sur la couette de fils de la remorque. moteur n'a pas été démarré par Entrepepx.
Moteur lors du démarrage	Inconnu
Restrictions pour être apte à rouler	-
Bateau : longueur (pieds)	12
Bateau : équipement inclus	GPS, Radio, Batteries, Ensemble d'haut-parleurs
Moteur : disposition	Simple
Moteur : carburant	Essence
Moteur : type	Turbines
Moteur : marque	rotax
Moteur : modèle	1630ace
Moteur : année	2022
Moteur : puissance (HP)	170
Moteur : hivernisation	Inconnu
Moteur : fonctionnel?	Inconnu
Remorque : incluse?	Incluse
Grosueur de l'attache	2"
Remorque : nombre d'essieux	1
Remorque : marque	Remeq
Remorque : modèle	mns1500g
Remorque : année	2022

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------