

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	SURRON BEE 2023
NIV	HU3S2YWC4P0000341
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune clé, état de fonctionnement inconnu Aucun chargeur.
Condition	Pas de clé, pas de chargeur, suspension avant plastique égratigner, poignée gauche déchirée, poignée frein droit égratigner, aile arrière égratigner mineurs.
Moteur lors du démarrage	Inconnu
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	-
Transmission	Automatique
Options	Démarrreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Suspension avant	Modéré	Égratignure(s)	plastique égratigner	
Poignée gauche	Majeur	Autre	déchirer et égratignures	 
Poignée droite	Majeur	Égratignure(s)		
Garde-boue arrière	Mineur	Égratignure(s)		