



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	BMW K1200 2000
NIV	WB10545AXYZD47000
Odomètre	79509 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété État de fonctionnement inconnu, nous sommes incapable d'ouvrir le banc pour avoir accès à la batterie.
Condition	a besoin d'un survoltage pour fonctionner, impossible d'ouvrir le banc pour accéder à la batterie, quelques égratignures et éclats de peintures, miroir de gauche cassé
Moteur lors du démarrage	Nécessite un survoltage, Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	Autre
Moteur (cylindré en cc)	1200
Transmission	Manuelle
Options	Radio, Pare-brise, Valises, Démarrer électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Panneau latéral droite	Modéré	Égratignure(s)		