

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Bateau
Marque / Modèle / Année	MARINE CARAVELLE 21 INTERCEPTOR 2008
NIV	VCN20993D808
Odomètre	422 hr
Nombre de clés	2
Accessoires	REMORQUE EZLOADER 4000 TANDEM AXEL 2008 : 1TPSB262381D81477 MOTEUR MERCRUISER 5,0L 260 2008 : 1A312658

Déclaration	aucun démarrage du moteur n'a été effectué par Entrepex (moteur hivernisé par le client)
Condition	Égratignures majeures sur nez du bateau/ égratignures mineures sur collant droit/trou dans le tableau de bord/ banc chauffeur taché/pied du moteur égratigné
Moteur lors du démarrage	Inconnu
Restrictions pour être apte à rouler	Inconnu
Bateau : longueur (pieds)	-
Bateau : équipement inclus	Radio, Toile, Batteries, Ensemble d'haut-parleurs
Moteur : disposition	Simple
Moteur : carburant	Essence
Moteur : type	Inboard
Moteur : marque	-
Moteur : modèle	-
Moteur : année	-
Moteur : puissance (HP)	-
Moteur : hivernisation	Oui, par l'ancien propriétaire
Moteur : fonctionnel?	Inconnu
Remorque : incluse?	Incluse
Grosueur de l'attache	2"
Remorque : nombre d'essieux	-
Remorque : marque	-
Remorque : modèle	-
Remorque : année	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------