


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	RUBICON TOY HAULER R2100 2014
NIV	47CTRBM21EM449759
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et/ou présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages) Devant de la roulotte est craquée Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction de la valeur ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Infiltration d'eau majeur/ devant de la roulotte est craquée/pas de propane, pas de batterie
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	26
Poids (lbs)	6382
Nombre d'extensions	0
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Inconnu
Options	Auvent électrique, Télévision, Radio, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		  
Mur avant - côté gauche	Majeur	Bris, Infiltration d'eau		 
Mur arrière - côté droit	Majeur	Égratignure(s), Infiltration d'eau		  

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.